



LinuxCNC

Spindel synchronisieren + orientieren

Meine verwendeten Komponenten.

Servodrive

Estun EDB-10A + Estun Servomotor 1KW 1000 U/min



Mesa Karten

5i20 + 7i33




Theorie - Konfiguration der Spindel

- Drehzahlvorgabe (per Analogwert)
- Drehzahlrampen (Beschleunigung und Bremsen der Spindel einstellbar)
- Drehzahlvergleich (Achsbelegung beginnt erst wenn die eingestellte Drehzahl erreicht ist)
- Synchronisation (damit diversen G-Befehle (Gewinden) funktionieren)
- Positionierung (über M19 die Spindelposition einstellen)

Aber wie






Kommunikation

Die 5i20 steckt im PCI Steckplatz vom PC und kommuniziert über Hostmot2 mit LinuxCNC.
Beim Start von LinuxCNC wird über eine Zeile in der HAL das jeweilige Bitfile in die Karte geladen.
Das Bitfile entscheidet darüber welche Funktionen an den einzelnen Pins zur Verfügung stehen.

Hier verwende ich folgende Zeile zur Initialisierung der Karte.

```
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/SVST8_4.BIT num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_stepgens=0,,
```



Kommunikation


Die Si20 steckt im PCI Steckplatz vom PC und kommuniziert über Hostmot2 mit LinuxCNC.

Beim Start von LinuxCNC wird über eine Zeile in der HAL das jeweilige Bitfile in die Karte geladen. Das Bitfile entscheidet darüber welche Funktionen an den einzelnen Pins zur Verfügung stehen.

Hier verwende ich folgende Zeile zur Initialisierung der Karte.

```
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/Si20/SVST8_4.BIT num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_stepgens=0,,
```

PIN	IO#	Module	Chan	Func	PIN	IO#	Module	Chan	Func	PIN	IO#	Module	Chan	Func
P2-1	0	Encoder	1	Phase B (in)	P3-1	24	Encoder	5	Phase B (in)	P4-1	48	StepGen	0	Step (out)
P2-3	1	Encoder	1	Phase A (in)	P3-3	25	Encoder	5	Phase A (in)	P4-3	49	StepGen	0	Dir (out)
P2-5	2	Encoder	0	Phase B (in)	P3-5	26	Encoder	4	Phase B (in)	P4-5	50	StepGen	0	StepTable 2 (out)
P2-7	3	Encoder	0	Phase A (in)	P3-7	27	Encoder	4	Phase A (in)	P4-7	51	StepGen	0	StepTable 3 (out)
P2-9	4	Encoder	1	Index (in)	P3-9	28	Encoder	5	Index (in)	P4-9	52	StepGen	0	StepTable 4 (out)
P2-11	5	Encoder	0	Index (in)	P3-11	29	Encoder	4	Index (in)	P4-11	53	StepGen	0	StepTable 5 (out)
P2-13	6	PWMGen	1	PWM/Up (out)	P3-13	30	PWMGen	5	PWM/Up (out)	P4-13	54	StepGen	1	Step (out)
P2-15	7	PWMGen	0	PWM/Up (out)	P3-15	31	PWMGen	4	PWM/Up (out)	P4-15	55	StepGen	1	Dir (out)
P2-17	8	PWMGen	1	Dir/Down (out)	P3-17	32	PWMGen	5	Dir/Down (out)	P4-17	56	StepGen	1	StepTable 2 (out)
P2-19	9	PWMGen	0	Dir/Down (out)	P3-19	33	PWMGen	4	Dir/Down (out)	P4-19	57	StepGen	1	StepTable 3 (out)
P2-21	10	PWMGen	1	Enable (out)	P3-21	34	PWMGen	5	Enable (out)	P4-21	58	StepGen	1	StepTable 4 (out)
P2-23	11	PWMGen	0	Enable (out)	P3-23	35	PWMGen	4	Enable (out)	P4-23	59	StepGen	1	StepTable 5 (out)
P2-25	12	Encoder	3	Phase B (in)	P3-25	36	Encoder	7	Phase B (in)	P4-25	60	StepGen	2	Step (out)
P2-27	13	Encoder	3	Phase A (in)	P3-27	37	Encoder	7	Phase A (in)	P4-27	61	StepGen	2	Dir (out)
P2-29	14	Encoder	2	Phase B (in)	P3-29	38	Encoder	6	Phase B (in)	P4-29	62	StepGen	2	StepTable 2 (out)
P2-31	15	Encoder	2	Phase A (in)	P3-31	39	Encoder	6	Phase A (in)	P4-31	63	StepGen	2	StepTable 3 (out)
P2-33	16	Encoder	3	Index (in)	P3-33	40	Encoder	7	Index (in)	P4-33	64	StepGen	2	StepTable 4 (out)
P2-35	17	Encoder	2	Index (in)	P3-35	41	Encoder	6	Index (in)	P4-35	65	StepGen	2	StepTable 5 (out)
P2-37	18	PWMGen	3	PWM/Up (out)	P3-37	42	PWMGen	7	PWM/Up (out)	P4-37	66	StepGen	3	Step (out)
P2-39	19	PWMGen	2	PWM/Up (out)	P3-39	43	PWMGen	6	PWM/Up (out)	P4-39	67	StepGen	3	Dir (out)
P2-41	20	PWMGen	3	Dir/Down (out)	P3-41	44	PWMGen	7	Dir/Down (out)	P4-41	68	StepGen	3	StepTable 2 (out)
P2-43	21	PWMGen	2	Dir/Down (out)	P3-43	45	PWMGen	6	Dir/Down (out)	P4-43	69	StepGen	3	StepTable 3 (out)
P2-45	22	PWMGen	3	Enable (out)	P3-45	46	PWMGen	7	Enable (out)	P4-45	70	StepGen	3	StepTable 4 (out)
P2-47	23	PWMGen	2	Enable (out)	P3-47	47	PWMGen	6	Enable (out)	P4-47	71	StepGen	3	StepTable 5 (out)



Kommunikation

Die 5i20 steckt im PCI Steckplatz vom PC und kommuniziert über Hostmot2 mit LinuxCNC.
Beim Start von LinuxCNC wird über eine Zeile in der HAL das jeweilige Bitfile in die Karte geladen.
Das Bitfile entscheidet darüber welche Funktionen an den einzelnen Pins zur Verfügung stehen.

Hier verwende ich folgende Zeile zur Initialisierung der Karte.

```
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/SVST8_4.BIT num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_stepgens=0,,
```

```
loadrt trivkins
```

```
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
```

```
loadrt hostmot2
```

```
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/SVST8_4.BIT num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_stepgens=0"
```

```
setp hm2_5i20.0.pwmgen.pwm_frequency 20000
```

```
setp hm2_5i20.0.pwmgen.pdm_frequency 6000000
```


```
setp hm2_5i20.0.watchdog.timeout_ns 5000000
```

```
addf hm2_5i20.0.read servo-thread
```

```
addf hm2_5i20.0.write servo-thread
```

```
addf motion-command-handler servo-thread
```

```
addf motion-controller servo-thread
```



Kommunikation

Die 5i20 steckt im PCI Steckplatz vom PC und kommuniziert über Hostmot2 mit LinuxCNC. Beim Start von LinuxCNC wird über eine Zeile in der HAL das jeweilige Bitfile in die Karte geladen. Das Bitfile entscheidet darüber welche Funktionen an den einzelnen Pins zur Verfügung stehen.

Hier verwende ich folgende Zeile zur Initialisierung der Karte.

```
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/SVST8_4.BIT num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_stepgens=0,,
```

Somit kann ich die 7i33 mit einem 50 pol Flachbandkabel an den P2 anschließen. P3 und P4 nutze ich hier erstmal nicht.

Am P2 der 5i20 stehen wie rechts abgebildet nun Folgende Funktionen zur Verfügung. 4 x PWM Ausgang / 4 x Dir Ausgang 4 x Enable Ausgang
4 x Encoder Eingang


Die Pin Belegung ist kompatibel mit der 7i33 es muss also nichts im Bitfile angepasst werden.

Das PWM und DIR wird von der 7i33 in ein Analogsignal $\pm 10V$ umgewandelt. Somit lässt sich mein Regler über Speed ansteuern. Ich habe DRV0 von der 7i33 mit dem Analogeingang (1CN) des Reglers verbunden.

Damit LinuxCNC nun auch den Encoder vom Motor sieht habe ich die Encoder Signale A/B/Z vom Regler Anschluss 1CN an die 7i33 (ENCOA / ENCOB und ENCOX) angeschlossen.

In der HAL muss ich dann die PINS vom hm2_5i20.0.pwmgen.00. und hm2_5i20.0.encoder.00. verwenden.

Übersicht



HAL - Konfiguration der Spindel

Als erstes erstelle ich in der INI eine Sektor [SPINDLE_9] und einige Variablen die dann von der HAL gelesen werden. Damit kann man später die Spindel einfacher parametrieren.

```
*****
```

```
# Spindle
```

```
*****
```

```
[SPINDLE_9]
```

```
P = 5000
```

```
I = 0
```

```
D = 0
```

```
FF0 = 0
```

```
FF1 = 0
```

```
FF2 = 0
```

```
BIAS = 0
```

```
DEADBAND = 0
```

```
MAX_OUTPUT = 100
```

```
ENCODER_SCALE = 10000
```

(Mein Encoder liefert 10000 Impulse pro Umdrehung. Volle Auflösung hier eintragen)

```
OUTPUT_SCALE = 1500
```

(bei $\pm 10V$ die maximale Drehzahl)

```
ACCELERATION = 1000
```

(mit welcher Beschleunigung und Bremswirkung soll gefahren werden)

```
MAX_ERROR = 0.2
```

(akzeptierter Fehler zwischen Sollwert und Istwert angegeben in U/Sekunde)

```
OFF_DELAY = 1.5
```

(Abschaltverzögerung in Sekunden für die Reglerfreigabe)

HAL - Konfiguration der Spindel

SPINDLE

```
setp hm2_5i20.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_5i20.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_5i20.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_5i20.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_5i20.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_5i20.0.encoder.00.scale [SPINDLE_9]ENCODER_SCALE wert aus INI übernehmen
setp hm2_5i20.0.pwmgen.00.output-type 1
setp hm2_5i20.0.pwmgen.00.scale [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE wert aus INI übernehmen
```

```
loadrt limit2 names=spindle-ramp einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt near names=spindle-at-speed,spindle-at-pos zweimal near mit Namen weiter verwenden
loadrt timedelay names=spindle-active-delay einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt orient names=spindle-orient einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt pid names=spindle-pid einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt mux2 names=spindle-pwm-switch einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt or2 count=0 einmal or2 numerisch weiter verwenden
loadrt not count=0 einmal not numerisch weiter verwenden
loadrt and2 count=0 einmal and1 numerisch weiter verwenden
loadrt offset count=0 einmal offset numerisch weiter verwenden
```

```
addf spindle-ramp servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-at-speed servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-at-pos servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-active-delay servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-orient servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-pid.do-pid-calcs servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-pwm-switch servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf or2.0 servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf not.0 servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf and2.0 servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf offset.0.update-output servo-thread Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
```

HAL - Konfiguration der Spindel

```
setp spindle-pid.Pgain [SPINDLE_9]P
setp spindle-pid.Igain [SPINDLE_9]I
setp spindle-pid.Dgain [SPINDLE_9]D
setp spindle-pid.bias [SPINDLE_9]BIAS
setp spindle-pid.FF0 [SPINDLE_9]FF0
setp spindle-pid.FF1 [SPINDLE_9]FF1
setp spindle-pid.FF2 [SPINDLE_9]FF2
setp spindle-pid.deadband [SPINDLE_9]DEADBAND
setp spindle-pid.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp spindle-pid.error-previous-target true

setp spindle-ramp.maxv [SPINDLE_9]ACCELERATION
setp spindle-at-speed.difference [SPINDLE_9]MAX_ERROR
setp spindle-at-pos.difference 0.01
setp spindle-at-pos.in1 0
setp spindle-active-delay.on-delay 0
setp spindle-active-delay.off-delay [SPINDLE_9]OFF_DELAY
```

HAL - Konfiguration der Spindel

orient mit motion verknuepfen

```
net orient-angle    motion.spindle-orient-angle => spindle-orient.angle
net orient-mode     motion.spindle-orient-mode => spindle-orient.mode
net orient-enable   motion.spindle-orient      => and2.0.in1
```

Position vom Encoder in den pid / orient und motion schieben

```
net spindle-pos     => spindle-pid.feedback    => spindle-orient.position
net spindle-pos     <= motion.spindle-revs    <= hm2_5i20.0.encoder.00.position
```

Encodergeschwindigkeit U/sek in den near und motion schieben

```
net spindle-fb-rps  motion.spindle-speed-in  <= hm2_5i20.0.encoder.00.velocity => spindle-at-speed.in2
```

Positionsvorgabe vom orient in den pid schieben

```
setp offset.0.offset 1
net spindle.otient-cmd spindle-orient.command => offset.0.in
net spindle-orient-cmd1 offset.0.out         => spindle-pid.command
```

Drehzahlvorgabe U/min aus motion in das limit2 schieben

```
net spindle-speed-rpm motion.spindle-speed-out => spindle-ramp.in
```

Drehzahlvorgabe U/sek aus motion in das near schieben

```
net spindle-speed-rps motion.spindle-speed-out-rps => spindle-at-speed.in1
```

Wenn Sollzahl gleich Istzahl dann aus near das bit in motion schieben

```
net spindle-at-speed spindle-at-speed.out => motion.spindle-at-speed
```

Wenn Sollpositon gleich Istpositon dann aus near das bit in motion schieben

```
net spindle-pos-err spindle-at-pos.in2 <= spindle-pid.error
net spindle-at-pos spindle-at-pos.out =>
```

Signal ist true wenn in Position zum Beispiel interessant beim WZW

```
net spindle-on0    motion.spindle-on      => spindle-active-delay.in
net spindle-on1    spindle-active-delay.out => or2.0.in0 => not.0.in
net spindle-on2    and2.0.in0             <= not.0.out
```

orient und pid aktivieren

```
net orient-active  and2.0.out => or2.0.in1 => spindle-pwm-switch.sel
net orient-active  => spindle-pid.enable => spindle-orient.enable
net spindle-enable or2.0.out         => hm2_5i20.0.pwmgen.00.enable
```

motion gibt Signal an Encoder das beim naechsten Z Signal auf 0 gestellt werden soll

```
net spindle-sync  motion.spindle-index-enable => hm2_5i20.0.encoder.00.index-enable
sets spindle-sync 1
```

pwm Signal entweder vom motion oder orient

```
net pwm-switch-in0 spindle-pwm-switch.in0 <= spindle-ramp.out
net pwm-switch-in1 spindle-pwm-switch.in1 <= spindle-pid.output
net pwm-switch-out spindle-pwm-switch.out => hm2_5i20.0.pwmgen.00.value
```



LinuxCNC

Spindel Konfiguration

<http://talla83.de/linuxcnc/config.htm>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/hostmot2.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/near.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/limit2.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/timedelay.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/orient.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/pid.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/offset.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/or2.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/and2.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/mux2.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/not.9.html>

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/motion.9.html>