



*LinuxCNC

automatischer Werkzeugwechsel

ATC

Version 2.8

Theorie - einfacher automatischer Werkzeugwechsel

Die Werkzeuge sollen automatisch aus einem Magazin geholt und wieder weggebracht werden. Es gibt viele Möglichkeiten das zu lösen und eine davon werde ich hier aufzeigen.

Ich nehme mal folgendes an.....

Ein Magazin mit 20 Plätzen wird durch einen Schrittmotor positioniert.

Somit kann ich die Positionierung einfach im G-Code realisieren.

Außerdem wird die Achse zu beginn referenziert was einen klaren Ausgangspunkt ermöglicht.

Das Magazin hat eine Tür welche zu beginn geöffnet und am Ende wieder geschlossen werden muss. Die Tür/Deckel hat einen Sensor der den Zustand verrät und ein einfach wirkendes Magnetventil.

Wenn Ausgang Ventil = 0 dann ist die Tür zu und der Sensor gibt eine 1 zur Kontrolle.

Wenn Ausgang Ventil = 1 dann ist die Tür offen und der Sensor gibt eine 0 zur Kontrolle.

Bei der Spannzange in der Spindel ist es genauso. (Werkzeugspannung)

Wenn Ausgang Ventil = 0 dann ist die Spannzange zu und der Sensor gibt eine 1 zur Kontrolle.

Wenn Ausgang Ventil = 1 dann ist die Spannzange offen und der Sensor gibt eine 0 zur Kontrolle.

Daraus ergibt sich das wir 2 Ausgänge und 2 Eingänge im Werkzeugwechselzyklus schalten bzw. abfragen müssen. Wenn nun ein Werkzeug mit Tx M6 aufgerufen wird muss die Maschine eigenständig diese Aufgabe lösen können.

Theorie - einfacher automatischer Werkzeugwechsel

Meine Aufgaben und Lösungsansätze.....

Ich erstelle dazu Unterprogramme (NC) die beim Werkzeugaufruf abgearbeitet werden.

- Dazu muss ich aber auch den eigentlichen M6 Befehl übergehen damit mein Unterprogramm zuerst ausgeführt wird.

Aus den NC Programmen heraus sollen die Eingänge abgefragt und Ausgänge geschalten werden.

- Dies kann ich mit dem im Modul „motion“ zur Verfügung stehenden digital-in und digital-out Pins machen.

Außerdem soll das Werkzeug über einen Neustart der Maschine nicht verloren gehen.

- Hier speichere ich bei jedem Werkzeugwechsel den Wert und frage diesen immer im Unterprogramm ab.
- Das verhindert ein doppeltes einwechseln von Werkzeugen und nach einem Neustart kann man ohne Angst einen Wechsel durchführen


Beim Befehl T0 M6 soll das aktuelle Werkzeug weggebracht werden so das die Spindel am Ende leer ist.

- Dies muss ich durch „if“ „else“ Abfragen in den Unterprogrammen realisieren.




Übersicht an welchen Orten ich arbeiten muss.


Für die Unterprogramm habe ich unter „nc_files“ einen Ordner mit dem Namen „sub_progs“ angelegt.
Darin liegen meine wichtigen Unterprogramm.



Meine Testmaschine heißt atc .
Im Maschinenordner werde ich die markierten Dateien anpassen.



Unterprogramme



Unterprogramm beginnen immer mit dem Buchstaben „o“
Danach folgt der Name und ggf. mit Pfadangabe.
Das Wörtchen „sub“ und „endsub“ kennzeichnen den Beginn und das Ende.

Das Unterprogramm wird im G-Code Style geschrieben.
Hier natürlich mit Parametern, Ausgabemeldung und Abfragen.

Informationen zur Programmierung gibt's hier.

<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/>
<http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/o-code.html>

Das Programm „klappe_auf“ setzt den Digitalausgang P0 und wartet dann auf den Digitaleingang P0. Wenn dieser nicht innerhalb von 20 Sekunden auf high geht springt es in die o100 if Schleife. Dort wird einerseits die Meldung und ein M0 Stop generiert.

Ansonsten läuft das Programm durch und wird mit m2 beendet.

Das mal zum Aufbau der Unterprogramme.

```
klappe_auf.ngc x
o<sub_progs/klappe_auf> sub
|
M64 P0                (Ausgang setzen fü Klappe auf)
M66 P0 L3 Q#4000      (Eingang ob Klappe offen ?)
o100 if [#5399 EQ -1] (Stop falls Klappe nicht öffnet. M0)
(DEBUG,STOP: Klappe nicht offen!)
(DEBUG,Klappe manuell öffnen dann weiter mit Start oder Programm abbrechen! Crash Gefahr!)
M0                    (Porgrammstop, mit Start geht es weiter)
o100 endif
o<sub_progs/klappe_auf> endsub
m2
```

Unterprogramm toolchange.ngc

Im Unterprogramm toolchange.ngc habe ich alle Fahrbewegungen , Abfragen, Aufrufe und Entscheidungswege geschrieben.

```
toolchange.ngc X
o<sub_progs/toolchange> sub
#4001=18 (bei 20 Taschen 360 Grad durch 20)
#4000=10 (Wartezeit in Sekunden für die Eingänge)
M61 Q#4999 (Werkzeug aus Speicher setzen)
o500 if[#<_current_tool> EQ #<_selected_tool>]
(DEBUG,Tool bereits in Spindel)
o500 elseif [#<_current_tool> NE #<_selected_tool>]
G0 G90 G53 X100 Y0 Z50 M19 R0 | (Spindelpositionierung Bnd Orientierung)
o501 if[#<_current_tool> EQ 0] (aktuelles WZ ist T0)
  o<sub_progs/klappe_auf> call
  G53 Z150 (ohne WZ einfahren)
  G53 X200 (ohne WZ einfahren)
  G53 X300 (Endposition)
  G0 B[#<_selected_tool> * #4001-#4001] (Karussell drehen)
  o<sub_progs/spz_auf> call
  G53 Z50 (wieder runter neues wz)
  o<sub_progs/spz_zu> call
  M6 G43
  #4999=#5400 (WZ dauerhaft merken)
  G53 X100 (mit WZ ausfahren)
  G53 Z50
  o<sub_progs/klappe_zu> call
  G53 X0
o501 elseif [#<_current_tool> GT 0] (aktuelles WZ nicht T0)
  o502 if [#<_selected_tool> EQ 0] (gewähltes WZ T0)
    G0 B[#<_current_tool> * #4001-#4001] (Karussell drehen)
    o<sub_progs/klappe_auf> call
    G53 X200 (Mit WZ einfahren)
    G53 X300 (Endposition)
    o<sub_progs/spz_auf> call
    G53 Z150 (hochfahren)
    o<sub_progs/spz_zu> call
    M6 G43
    #4999=#5400 (WZ dauerhaft merken)
    G53 X100
    o<sub_progs/klappe_zu> call
    G53 Z50
    G53 X0
  o502 elseif [#<_selected_tool> NE 0] (gewähltes WZ nicht T0)
    G0 B[#<_current_tool> * #4001-#4001] (Karussell drehen)
    o<sub_progs/klappe_auf> call
    G53 X200 (Mit WZ einfahren)
    G53 X300 (Endposition)
    o<sub_progs/spz_auf> call
    G53 Z150 (hochfahren)
    G0 B[#<_selected_tool> * #4001-#4001] (Karussell drehen)
    G53 Z50 (wieder runter neues wz)
    o<sub_progs/spz_zu> call
    M6 G43
    #4999=#5400 (WZ dauerhaft merken)
    G53 X100
    G53 Z50
    o<sub_progs/klappe_zu> call
    G53 X0
  o502 endif
o501 endif
o500 endif
o<sub_progs/toolchange> endsub
m2
```

Eigentlich kann ich die Unterprogramme „klappe“ und „spz“ auch direkt hier rein programmieren.

Ich hab mich aber dagegen entschieden. Denn die Unterprogramme kann ich somit auch mal einzeln verwenden.

Zum Beispiel im MDI mal die Klappe öffnen oder Schließen.

Befehl:

o<sub_progs/klappe_auf> call

Ausführen

Maschinendatei - atc.ini

In der Sektion [RS274NGC] habe ich die Zeile „REMAP = M6 modalgoup=6 ngc=sub_progs/toolchange“ ergänzt. Dies bewirkt das beim M6 Befehl das Unterprogramm „toolchange.ngc“ ausgeführt wird.

```
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
REMAP= M6 modalgroup=6 ngc=sub_progs/toolchange
```

In der Sektion [KINS] und [TRAJ] habe ich XYZ mit B ergänzt und JOINTS auf 4 geändert. B wird meine Rotationsachse für das Magazin.

```
[KINS]
JOINTS = 4
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYZB

[TRAJ]
COORDINATES = XYZB
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
```

Weiter habe ich eine neue Sektion [AXIS_B] und [JOINT_3] mit folgenden Werten hinzugefügt. Wie auch für eine Normale Achse nur mit dem Unterschied das ich diese als ANGULAR laufen lasse.

```
#*****
[AXIS_B]
MAX_VELOCITY = 66
MAX_ACCELERATION = 1000
MIN_LIMIT = -0
MAX_LIMIT = 360

[JOINT_3]

TYPE = ANGULAR
WRAPPED_ROTARY = 1
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 66
MAX_ACCELERATION = 1000
STEPGEN_MAXVEL = 100
STEPGEN_MAXACCEL = 2000

# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 5000
DIRHOLD = 5000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 1
MIN_LIMIT = -0
MAX_LIMIT = 360
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 1
```

Maschinendatei - atc.hal

Damit die B-Achse auch reagiert habe ich in der HAL den „stepgen.0“ mit „joint.3“ verknüpft.
Bzw. folgenden Block hinzugefügt.

```
#*****  
#  AXIS B JOINT 3  
#*****  
  
# Step Gen signals/setup  
  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.dirsetup      [JOINT_3]DIRSETUP  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.dirhold     [JOINT_3]DIRHOLD  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.steplen    [JOINT_3]STEPLEN  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.stepspace  [JOINT_3]STEPSPACE  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.position-scale [JOINT_3]STEP_SCALE  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.step_type   0  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.control-type 0  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.maxaccel   [JOINT_3]STEPGEN_MAXACCEL  
setp  hm2_7i92.0.stepgen.00.maxvel     [JOINT_3]STEPGEN_MAXVEL  
  
net x-pos-cmd      joint.3.motor-pos-cmd => hm2_7i92.0.stepgen.00.position-cmd  
net x-pos-fb      joint.3.motor-pos-fb <= hm2_7i92.0.stepgen.00.position-fb  
net x-enable      joint.3.amp-enable-out => hm2_7i92.0.stepgen.00.enable
```

Am Ende der HAL wird der manuelle Werkzeugwechsel so nicht mehr benötigt.

```
# ---manual tool change signals---  
  
loadusr -W hal_manualtoolchange  
net tool-change-request      ioccontrol.0.tool-change      => hal_manualtoolchange.change  
net tool-change-confirmed    ioccontrol.0.tool-changed     <= hal_manualtoolchange.changed  
net tool-number              ioccontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number  
net tool-prepare-loopback    ioccontrol.0.tool-prepare    => ioccontrol.0.tool-prepared
```

Daher habe ich den Block auf folgendes reduziert.


```
# ---manual tool change signals---  
  
net tool-change-confirmed    ioccontrol.0.tool-changed     <= ioccontrol.0.tool-change  
net tool-prepare-loopback    ioccontrol.0.tool-prepare    => ioccontrol.0.tool-prepared
```

Maschinendatei - linuxcnc.var

In der linuxcnc.var habe ich ganz oben den Parameter #4999 hinzugefügt.

Dort wird dann bei jeden Werkzeugwechsel die aktuelle Werkzeugnummer gespeichert.

Im falle eines Neustart von LinuxCNC kann so sichergestellt werden das der ATC keinen Crash fährt ☺




```
linuxcnc.var x
4999 0.000000
5161 0.000000
5162 0.000000
5163 0.000000
5164 0.000000
5165 0.000000
5166 0.000000
5167 0.000000
5168 0.000000
5169 0.000000
5181 0.000000
5182 0.000000
5183 0.000000
5184 0.000000
5185 0.000000
5186 0.000000
5187 0.000000
5188 0.000000
5189 0.000000
```

Maschinendatei - custom_postgui.hal

Nun muss ich die digitalen Ein und Ausgänge, welche in den Unterprogramme bearbeitet werden, mit den wirklichen Ein und Ausgänge verknüpfen. Damit die Ventile schalten und die Sensorergebnisse im Unterprogramm ankommen.

In meinen Testaufbau nutze ich IOs von der 7i92. Die Ausgänge muss ich vorher auch als Ausgänge deklarieren und die Eingänge frage ich negiert also mit „in_not“ ab.

Die Netznamen habe ich so gewählt das ich die Funktion erkennen kann.

A screenshot of a text editor window titled 'custom_postgui.hal'. The window contains the following text:

```
# Include your custom_postgui HAL commands here
# This file will not be overwritten when you run PNCconf again

setp hm2_7i92.0.gpio.018.is_output true
setp hm2_7i92.0.gpio.019.is_output true



net ventil-klappe hm2_7i92.0.gpio.018.out <= motion.digital-out-00
net ventil-spindel hm2_7i92.0.gpio.019.out <= motion.digital-out-01

net ini-klappe hm2_7i92.0.gpio.020.in_not <= motion.digital-in-00
net ini-spz hm2_7i92.0.gpio.021.in_not <= motion.digital-in-01
```

Starten und testen

Wenn man sich die PINs motion.digital-in-00 und motion.digital-in-01 im Beobachten anzeigen lässt, dann müssen dort die Sensorergebnisse auftauchen.

Sprich wenn man die Sensoren auslöst muss sich der Zustand ändern.




Befehl:

M64 P0

Ausführen

Das gleiche kann man auch mit den Ausgängen.

Wenn man im MDI den Befehl „M64 P0“ ausführt muss der erste Ausgang auf high gehen. Mit „M65 P0“ geht er wieder low.





Meine Dateien für den einfachen automatischen Werkzeugwechsel
findet ihr wieder unter....

<http://talla83.de/linuxcnc/config.htm>

„erzeugt für Version 2.8“

*LinuxCNC